

其他需要说明的事项

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

“常州市超顺高压油缸有限公司新建高压油缸、液压件项目（部分验收）”环境保护设施纳入了初步设计，符合环境保护设计规范的要求，已落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

“常州市超顺高压油缸有限公司新建高压油缸、液压件项目（部分验收）”环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

超顺公司于2023年11月申报了《新建高压油缸、液压件项目环境影响评价报告表》，并于2024年3月1日取得常州市生态环境局的审批意见（常武环审〔2024〕46号）。

该项目2024年5月开工建设，2024年7月建成部分，其中烘干工段仍在调试，不在本次验收范围内，本项目喷漆后工件全部自然晾干，2024年7月~9月，企业对该项目建成部分进行调试，本次为部分验收。

故企业委托第三方检测机构江苏升和环保科技有限公司开展验收监测工作，委托合同和责任约定的关键内容为：委托江苏升和环保科技有限公司进行验收监测工作，出具验收监测报告。2024年12月，验收监测报告（评审稿）完成；2024年12月16日，企业组织开展验收会，并形成验收意见。

验收意见的结论为：“常州市超顺高压油缸有限公司新建高压油缸、液压件项目（部分验收）”符合环评及批复要求，落实了环评批复的各项污染防治设施要求；监测数据表明污染物排放浓度达标，污染物排放总量符合审批要求。综上，该项目竣工环保验收合格。

1.4 公众反馈意见及处理情况

该项目自立项至调试过程中未涉及环境投诉、违法或处罚记录。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

一、组织机构

环保组织机构	职责划分
公司总经理 董南兴	1、认真贯彻执行环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理规章制度； 2、公司环境保护，对公司环境保护工作全面负责； 3、建立、健全环境保护责任制，组织制定环境保护规章制度和公司重特大环境事故应急救援预案，保证必要的环境保护资金的投入； 4、贯彻落实公司环境保护责任制；定期或不定期组织召开环境保护会议，研究公司环境保护工作，决定公司环境保护工作重要事项，组织解决公司环境保护重大问题。
现场负责人 周立波	1、协助公司总经理负责人做好公司环境保护管理工作，并对公司环境保护工作负直接领导责任；就公司环境保护工作对运营负责人负责； 2、组织召开环境保护工作会议，研究解决重要环境保护问题，并组织落实公司各项环境保护工作。 3、定期或不定期组织公司环保检查及其他重大环保管理活动。 4、负责组织制订、修订、审核公司内部环境保护管理规章制度并组织实施； 5、对新建、改建、扩建项目认真落实环境保护行政许可和“三同时”制度。 6、负责组织环保事故的调查处理。
部门负责人 唐其	1、负责环保设施的运行管理工作 2、负责环保处理设施的日常监测工作 3、认真落实环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护资金的使用 4、参与环保事故的调查
安环部门负责人 董涛	认真宣传、执行环境保护的方针政策、法律法规及公司环境保护管理规章制度，并监督检查各部门的执行情况；负责公司环境保护管理工作，就公司环境保护工作对总经理负责；负责组织编制、修订公司环境保护管理规章制度、应急救援预案，经审核批准后监督执行；对新建、改建、扩建项目认真落实环境保护行政许可或“三同时”制度；参与新建、改建、扩建项目的设计审核工作和竣工后的验收工作，提出环境保护治理方面的建议；负责组织、协调环保监测工作；负责组织环保事故的调查处理。
财务部 经理吴玉新	严格财务制度，确保环境保护措施费用的支出和合理使用，不准挪作他用；建立环境保护措施费用台帐；督促部门人员按期缴纳环境保护有关的费用；参加公司重大环保及其他重大环保管理活动；参加重大环保事故的调查处理

二、规章制度

规章制度分类	主要内容
环境保护设施调试及日常运行维护制度	雨/污水排放和管网维护制度、危险废物管理制度
环境管理台账记录要求	年度环境管理计划、环境检测报告、固废台帐

(2) 环境风险防范措施

企业已认真做好各项风险防范措施，车间地面已做好防腐防渗漏，已完善各项管理制度，并做好监测记录，生产过程严格操作到位，车间及厂区均设置消防栓、灭火器等消防器材。设兼职环保管理人员，制定了完善的环境管理制度，环保设备定期监测。

(3) 环境监测计划

“常州市超顺高压油缸有限公司新建高压油缸、液压件项目（部分验收）”在验收期间，按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求开展了验收监测，并制订了相应的监测计划。

根据验收监测报告，各类环保治理设施运行正常，生产负荷达到规定要求。项目所测的各类污染物均达标排放，固废零排放。各类污染物排放总量均满足常州市行政审批中心审批文件中的总量控制指标要求。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能，不涉及。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

无。

2.3 其他措施落实情况。

无。

3 整改工作情况

验收监测过程不涉及整改内容。